
 <b>국토교통부</b>	<h1>보 도 자 료</h1>		 <b>대한민국 대전환</b> <b>한국판뉴딜</b>
<b>속도를 줄이면</b> <b>사람이 보입니다</b>	<b>배포일시</b>	<b>2021. 7. 27.(화)</b> <b>/ 총 4매(본문3, 참고1)</b>	
<b>담당 부서</b>	<b>자동차정책과</b>	<b>담당자</b> • 과장 김정희, 사무관 박균성, 심형석 주무관 최자영, 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4999, 4996, 3844)	
<b>보 도 일 시</b>		2021년 7월 28일(수) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 7. 28.(수) 06:00 이후 보도 가능	

## ‘안전기준 부적합’ 자동차 제작·수입사에 과징금 62억 원 - 안전기준 적합 여부 지속적으로 조사… 위반사항 엄중처분 조치 -

□ 국토교통부(장관 노형욱)는 7월 28일(수), 자동차 안전기준에 부적합한 자동차를 판매한 11개 제작·수입사\*에 과징금 총 62억 원을 부과한다고 밝혔다.

\* 혼다코리아(주), 비엠더블유코리아(주), (주)한국모터트레이딩, 한불모터스(주), 스틸란티스코리아(주), 아우디폭스바겐코리아(주), (주)재규어랜드로버코리아, 포드세일즈서비스코리아(유), 메르세데스벤츠코리아(주), 현대자동차(주), 아이씨피(주)

□ 이번 조치는 지난 해 6월부터 올해 1월까지 자동차 안전기준에 부적합하여 시정조치(리콜)를 실시한 19건에 대해 대상 자동차의 매출액, 6개월 간 시정률, 상한액 등을 감안하여 과징금을 산정하여 부과하는 것으로 주요내용은 다음과 같다.

○ (혼다코리아) ①18년 ~ 20년식 오딧세이 등 2개 차종 3,748대의 계기판에 차량 속도가 표시되지 않는 사례가, ②19년 ~ 20년식 오딧세이 등 2개 차종 3,083대의 후방카메라 영상이 후진 개시 후 2초 이내 표시되지 않는 사례가, ③19년 ~ 20년식 오딧세이 1,753대의 후방 카메라 영상이 화면에 표시되지 않는 사례가 있어 과징금 10억원, 10억원, 7.58억 원을 각각 부과한다.

- (비엠더블유코리아) ①X5 xDrive30d 등 14개 차종 6,136대에 안전 기준에 규정되지 아니한 등화 설치로 과징금 10억 원, ②i8 Roadster 33대의 휠 표기가 안전기준에 부적합하여 과징금 53백만 원, ③K1300R 등 5개 이륜 차종 643대의 원동기 출력 제원이 실측값과 달라 과징금 14백만 원, ④R1200GS 이륜 차종 479대의 축간거리 제원이 실측값과 달라 과징금 10백만 원을 각각 부과한다.
- (한국모터트레이딩) CZD300-A 등 4개 이륜 차종 27,287대의 후부 반사기 반사성능이 안전기준에 부적합하여 과징금 8.79억 원을 부과한다.
- (한불모터스) ①Peugeot 2008 1.6 e-HDi 등 8개 차종 8,154대의 차실내장재의 내인화성이 안전기준\*에 부적합하여 과징금 7.71억 원, ②Peugeot e-208 Electric 10대에 잠금장치가 없는 센터콘솔 설치로 과징금 192만 원을 각각 부과한다.

\* 내장재는 매 분당 102밀리미터 이상의 속도로 연소가 진행되지 아니하여야 함

- (스텔란티스코리아) ①짚그랜드체로키 1,070대의 후방카메라 영상이 후진 기어에서 다른 기어로 변경 시 10초 이내에 꺼지지 않는 사례가 있어 과징금 2.97억 원, ②300C 1,170대의 후부반사기 반사성능이 안전기준에 부적합하여 과징금 72백만 원을 각각 부과한다.
- (아우디폭스바겐코리아) A4 40 TFSI Premium 등 8개 차종 546대의 좌석안전띠 경고음이 좌석안전띠 해제 시 한번만 울리고 경고등이 꺼지는 현상이 확인되어 과징금 1.83억 원을 부과한다.
- (재규어랜드로버코리아) ①레인지로버 이보크 D150 125대와 ②레인지로버 스포츠 SDV6 6대의 타이어공기압 경고등이 안전기준에서 정한 시간(10분) 내에 점등되지 않아 과징금 67백만 원, 과징금 63만 원을 각각 부과한다.

- (포드세일즈서비스코리아) 머스탱 216대의 후방카메라 화면에 빈 이미지 또는 왜곡된 이미지가 표시되는 사례가 있어 과징금 65백만 원을 부과한다.
  - (메르세데스벤츠코리아) AMG C 43 4MATIC 등 2개 차종 3대의 전조등 위치가 사양에 맞지 않게 조정되어 있어, 전조 범위가 줄어들거나 마주 오는 차량 운전자의 눈부심을 유발할 수 있어 과징금 185만 원을 부과한다.
  - (현대자동차) 쏘라티(EU) 화물 밴 22대의 최고속도제한 기준이 110km/h로 적용되어 있어 안전기준에 정한 기준(90km/h)에 부적합하여 과징금 115만 원을 부과한다.
  - (아이씨피) 인정18m<sup>3</sup> 덤프트레일러 8대의 적재함의 제원이 실측값과 달라 과징금 36만 원을 부과한다.
- 국토교통부는 자동차의 성능 및 안전을 확보하기 위하여 판매되고 있는 자동차가 안전기준에 적합한지 여부를 지속적으로 조사하고, 안전기준 위반 사항이 확인될 경우에는 법률에서 정한 바에 따라 엄중하게 처분할 계획이라고 밝혔다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

**참고**

**제작·수입사별 과징금 부과**

연번	제작·수입사	차명	리콜 개시일	대상 대수	안전기준 위반내용	과징금 부과(원)
1	현대코리아(주)	오딧세이 등 2개 차종	'20.09.18.	3,748	FMVSS 101, 111 속도계, 간접시계장치	1,000,000,000
		오딧세이 등 2개 차종	'20.09.18.	3,083	FMVSS 111 간접시계장치	1,000,000,000
		오딧세이	'20.09.18.	1,753	FMVSS 111 간접시계장치	758,063,560
2	비엠더블유 코리아(주)	X5 xDrive30d 등 14개 차종	'20.10.26.	6,136	안전기준 제47조 그 밖의 등화의 제한	1,000,000,000
		i8 Roadster	'20.06.12.	33	안전기준 제112조의11 휠	53,390,980
		K1300R 등 5개 이륜 차종	'21.01.20.	643	안전기준 제63조의2 원동기 출력	14,077,870
		R1200GS 이륜 차종	'21.01.20.	479	안전기준 제115조 제원의 허용차	10,158,580
3	(주)한국모터트레이 딩	CZD300-A 등 4개 이륜 차종	'20.10.16.	27,287	안전기준 제80조 후부반사기	879,447,960
4	한불모터스(주)	Peugeot 2008 1.6 e-HDi 등 8개 차종	'20.09.02.	8,154	안전기준 제95조 차실내장재의 내인화성	771,852,990
		Peugeot e-208 Electric	'20.11.17.	10	안전기준 제108조 내부격실문	1,923,180
5	스텔란티스코리아( 주)	짚그랜드체로키	'20.12.14.	1,070	FMVSS 111 간접시계장치	297,605,740
		300C	'20.10.30.	1,170	UN ECE R3 후부반사기	72,038,820
6	아우디폭스바겐 코리아(주)	A4 40 TFSI Premium 등 8개 차종	'20.10.12.	546	안전기준 제27조 좌석안전띠 경고장치	183,087,570
7	(주)재규어랜드로버 코리아	레인지로버 이보코 D150	'20.10.12.	125	안전기준 제88조의3 타이어공기압경고장치	67,484,720
		레인지로버 스포츠 SDV6	'20.11.06.	6	안전기준 제88조의3 타이어공기압경고장치	633,330
8	포드세일즈서비스 코리아(유)	머스탱	'20.12.04.	216	FMVSS 111 간접시계장치	65,445,730
9	메르세데스벤츠 코리아(주)	AMG C 43 4MATIC 등 2개 차종	'20.10.23.	3	안전기준 제38조 전조등	1,851,760
10	현대자동차(주)	쏘라티(EU) 화물 밴	'20.07.29.	22	안전기준 제54조 최고속도제한장치	1,152,290
11	아이씨피(주)	인정18m <sup>3</sup> 덤프트레일러	'20.08.14.	8	안전기준 제115조 제원의 허용차	363,980
<b>합 계</b>						<b>6,178,579,060</b>