
 국토교통부	<h1>보 도 자 료</h1>		
속도를 줄이면 사람이 보입니다	배포일시	2021. 7. 20.(화) / 총 6매(본문3, 참고3)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 김정희, 사무관 박균성, 심형석 주무관 최자영, 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4999, 4996, 3844)
보 도 일 시		2021년 7월 21일(수) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 7. 21.(수) 06:00 이후 보도 가능	

닛산, 기아, 비엠더블유, 포르쉐 결함시정(리콜) 실시 - 총 4개사 15개 차종 48,939대 대상 -

- 국토교통부(장관 노형욱)는 한국닛산(주), 기아(주), 비엠더블유코리아(주), 포르쉐코리아(주)에서 수입 또는 제작·판매한 총 15개 차종 48,939대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 한국닛산(주)에서 수입, 판매한 알티마 19,760대는 보닛결쇠장치의 내식성 부족으로 장치가 고착되고, 이로 인해 보닛이 닫히지 않아 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 7월 22일부터 한국닛산(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 둘째, 기아(주)에서 제작, 판매한 ①니로 EV 15,276대는 자기인증적합조사를 실시한 결과, 뒤 범퍼 모서리 충격(2.5km/h) 시 후퇴등이 정상 작동되지 않은 안전기준 위반 사항이 확인되어 우선 시정조치(리콜)을 진행하되 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - ②카니발 313대는 연료탱크 제조 불량으로 탱크 측면에 금(크랙)이 발생하고, 이로 인해 연료가 누유될 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 7월 22일부터 기아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체, 점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 셋째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 **MINI Cooper D Five Door** 등 6개 차종 12,147대(판매이전 포함)는 연료호스의 고정 불량으로 주변 부품과의 간섭이 발생하고, 이로 인해 호스가 손상되어 연료가 누유될 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 7월 23일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 마지막으로, 포르쉐코리아(주)에서 수입, 판매한 ①타이칸 1,302대는 전력변환장치(인버터) 소프트웨어의 설계 오류로 구동모터에 전력 공급이 제대로 되지 않아 주행 중 출력이 저하되거나 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
- ②파나메라 4 등 5개 차종 141대(판매이전 포함)는 앞 차축 현가장치 내 부품(트레일링 암)의 강성 부족으로 파손되고, 이로 인해 차체 안정성이 상실될 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 타이칸은 7월 22일부터, 파나메라 4 등 5개 차종은 7월 19일부터 포르쉐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작사등은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 한국닛산(주)(☎ 080-010-2323), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000), 포르쉐코리아(주)(☎ 080-8100-911)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.
- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며,
- 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참고 1

리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
한국닛산(주)	알티마	보닛걸쇠장치	'12.07.27.~'18.08.05.	19,760
	소 계			19,760
기아(주)	니로 EV	후퇴등	'18.07.24.~'21.05.17.	15,276
	카니발	연료탱크	'21.06.15.~'21.06.28.	313
	소 계			15,589
비엠더블유 코리아(주)	MINI Cooper D	연료호스 고정 장치	'13.12.03.~'17.10.31. '14.07.02.~'17.07.11. '17.10.23.~'18.11.28.	2,236 692 232
	MINI Cooper D Clubman		'15.07.15.~'18.01.05. '18.02.19.~'18.11.28. '19.07.01.~'20.06.30.	2,266 540 494, 2(미판매)
	MINI Cooper D Five Door		'14.07.04.~'17.10.31. '17.10.23.~'18.11.29.	740 4,438
	MINI Cooper SD		'14.06.19.~'17.08.17. '17.10.23.~'18.09.20.	263 37
	MINI Cooper SD Clubman		'15.11.06.~'18.01.08. '18.02.15.~'18.10.26. '19.06.14.~'20.06.25.	67 21 71
	MINI Cooper SD Five Door		'17.10.23.~'18.09.20.	48
	소 계			12,147
포르쉐코리아(주)	타이칸	전력변환장치(인버터) 소프트웨어	'20.09.23.~'21.06.29.	966 336(미판매)
	파나메라 4	트레일링 암	'21.02.02.~'21.03.29.	8 40(미판매)
	파나메라 4 E-하이브리드		'21.03.12.~'21.04.01.	55(미판매)
	파나메라 4 이그제큐티브		'21.02.03.~'21.03.24.	5 11(미판매)
	파나메라 GTS		'21.02.03.~'21.03.23.	4 7(미판매)
	파나메라 터보 S		'21.02.02.~'21.03.29.	2 9(미판매)
	소 계			1,443
총 계				48,939

참고 2

리콜 대상 자동차 이미지

한국닛산(주)	
	
알티마	보닛걸쇠장치
기아(주)	
	
니로 EV	후퇴등
	
카니발	연료탱크

비엠더블유코리아(주)



MINI Cooper D Five Door




연료호스 고정 장치

포르쉐코리아(주)




타이칸



전력변환장치(인버터) 소프트웨어



파나메라 4



트레일링 암

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음