

 국토교통부		<h1>보 도 자 료</h1>	
		배포일시	2019. 3. 27(수) / 총 6 매(본문 3매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	<ul style="list-style-type: none"> • 과장 공 석 - 유럽차 : 사무관 최수관, 주무관 성경희 (☎ (044) 201-4996, 3845) - 국내·이륜차 : 사무관 유연형, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3845, 3844)
보 도 일 시		2019년 3월 28일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 3.28.(목) 06:00 이후 보도 가능	

아우디, 폭스바겐 등 수입사 리콜 실시

[총 21개 차종 4,789대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 아우디폭스바겐 코리아 등에서 수입, 판매한 총 21개 차종 4,789대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 우선, 아우디폭스바겐 코리아에서 수입·판매한 아우디 A6 35(2.0) TDI 등 4개 차종 4,698대는 보조히터* 전원공급장치가 불완전하게 조립되어 보조히터가 정상 작동하지 않을 수 있고, 심할 경우 탄 냄새가 감지되거나 화재 발생 가능성이 확인되었다.
 - * 보조히터 장치 : 일반히터와 별도로 초기 시동시 히터 성능을 보완하기 위한 장치로 고(高) 사양 모델 차량에만 장착되며, 엔진 웜업(warm-up)이후 작동중지되어 일반히터 성능에는 영향을 주지 않음
- 해당차량은 3월 29일부터 전국 34개 아우디 공식 서비스센터에서 무상으로 보조 히터를 점검하여 부품 교체 등 수리를 받을 수 있다.
- 또한, 폭스바겐 Passat 2.0 TDI 등 15개 차종 32대의 경우 모터쇼나 이벤트 행사에 출품되었거나 제작사 내부 품질 검증용 등의 목

적으로 제작된 차량이 판매된 사실이 확인되어 이를 **전량 재구매 (Buy-back)**하기로 했다.

동 차량은 행사 출품 전 수리이력이 관리되지 않아 폭스바겐사 내부차량생산 표준기준에 부합하지 않고, 차량의 주요구조장치에 결함발생시 정확한 진단과 수리가 불가하여 **재구매 후 점검과정**을 거쳐 국내에서 **폐차**하여 동 차량과 부품을 재사용하지 못하도록 할 방침이다.

- 이 밖에, Tiguan2.0 TDI BMT 2대의 경우도 신차 **이벤트용**으로 제작된 차량으로 폭스바겐사의 내부 차량생산표준에 부합하지 않으며, 일부 부품 고장발생으로 인한 수리시 **부품호환성** 혹은 **소프트웨어 업데이트 불가** 등의 문제가 발생할 가능성이 확인되었다.

위 차량은 행사 출품전부터 부품교환 여부 등 수리 이력 기록을 보유한 차량으로 확인됨에 따라 일부 부품을 **교체**(에어컨 컨트롤 유닛)하거나 최신 **소프트웨어로 업데이트**(라디오, 네비게이션 및 4륜 구동시스템)하는 리콜을 진행할 예정이다.

- 해당차량은 **3월 25일부터** 전국 34개 **폭스바겐** 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리, 소프트웨어 업데이트, 개선된 부품 교체 등)를 실시중에 있다.

- **케이알모터스(주)**에서 수입·판매한 Metropolis 400 이륜자동차 57대의 경우 **앞 브레이크 호스의 내구성 결함**으로 장기간 사용 시 호스의 균열로 인한 브레이크 오일이 누유되고 이로 인해 **제동력이 상실**되어 **안전운행의 지장을 줄** 가능성이 확인되었다.

- 해당 차량은 **4월 1일부터** 케이알모터스(주) 푸조 차량 판매 대리점에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자메시지**로 **시정방법** 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로** 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상**을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

□ 기타 궁금한 사항은 아우디(080-767-2834), 폭스바겐(080-767-0089), 한불모터스(주)(02-3408-1654), 케이알모터스(주)(1588-5552)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 최수관(☎ 044-201-4996) · 유연형 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아우디폭스바겐 코리아(주)	A6 35(2.0) TDI	보조히터 열선 전원공급 연결장치	'14.07.01.~'14.10.31.	2,196
	A6 45(3.0) TDI qu.		'14.07.01.~'14.10.31.	1,806
	A7 45(3.0) TDI qu.		'14.07.01.~'14.10.31.	615
	A7 55 TDI qu		'14.07.01.~'14.10.31.	81
	Passat 2.0 TDI	에어컨 제어장치 외 다수 부품	'11.09.02.~'12.05.02.	9
	Passat 2.5		'12.06.21.~'12.08.22.	6
	Golf Cabrio A6 2.0 TDI		'12.02.20.	2
	Polo 1.6 TDI		'12.11.28.	2
	Scirocco R 2.0 TSI		'12.04.04. / '12.07.14.	2
	CC 2.0 TDI 4M GP		'12.03.27.	1
	CC 2.0 TDI GP BMT		'12.03.27.	1
	CC 2.0 TSI GP		'12.03.27.	1
	Golf A6 2.0 TDI		'12.04.18.	1
	Scirocco GP		'14.03.17.	1
	Scirocco R-line		'11.09.26.	1
	Tiguan 2.0 TDI BMT		'11.05.02. / '12.02.24.	2
	Touareg 4.2 TDI		'12.04.26.	1
	Golf A7 1.6 TDI BMT		'13.05.28.	1
	Golf A7 1.4 TSI BMT		'14.01.17.	1
	Tiguan 2.0 TDI BMT		에어컨 제어장치 / 라디오·네비게이션 시스템 / 4륜구동 제어 시스템	'14.07.30. / '15.09.30.
소 계			4,732	
KR모터스(주)	Metropolis 400	앞 브레이크 호스	'14.01.01.~'16.05.30.	57
	소 계			57
총 계				4,789

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

아우디 폭스바겐 코리아(주)	
	
<p>A6 35(2.0) TDI</p>	<p>보조히터 열선 전원공급 연결장치</p>
아우디 폭스바겐 코리아(주)	
	
<p>Passat 2.0 TDI</p>	<p>에어컨 제어장치 외 다수 부품</p>
아우디 폭스바겐 코리아(주)	
	
<p>Tiguan 2.0 TDI BMT</p>	<p>에어컨 제어장치 / 라디오·네비게이션 시스템 / 4륜 구동 제어 시스템</p>

KR모터스(주)



Metropolis 400



앞 브레이크 호스

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음