
 국토교통부		<h1>보 도 자 료</h1>	
		<b>배포일시</b>	2019. 7. 10(화) / 총 5 매(본문 3매)
<b>담당 부서</b>	자동차정책과	<b>담당자</b>	• 과장 윤진환, 서기관 최수관, 사무관 유연형, 주무관 황우관, 조보인 (☎ (044) 201-3835, 4996, 3843, 3844, 4996)
<b>보 도 일 시</b>		2019년 7월 10일(수) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 7.10.(수) 06:00 이후 보도 가능	

## 한국지엠 포드 등 결함시정(리콜) 실시 [총 5개 차종 830대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 한국지엠, 지엠아시아퍼시픽지역본부 및 포드 세일즈서비스코리아, 한국모터트레이딩에서 제작 또는 수입 판매한 총 5개 차종 830대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 한국지엠에서 수입하여 판매한 카마로(483대) 및 지엠아시아퍼시픽지역본부에서 제작하여 판매한 캐딜락(191대, ATS/CTS)은 전동식 조향장치 내 토크 센서 커넥터 핀\*이 잘못 조립되어 운전자가 저속 주행 시 조향핸들이 무거워지는 결함이 발견되었다.
  - \* 토크 센서 커넥터 핀 : 조향 시 조향 핸들의 회전력을 감지하여 전동식 조향장치 내 구동모터를 작동시키는 부품임
  - 카마로는 6.28일부터 한국지엠 공식서비스센터에서 무상으로 토크 센서를 포함한 전동식 스티어링 기어로 교체가 진행되고 있고 캐딜락은 7.12일부터 캐딜락 공식서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교체)를 받을 수 있다.
- 포드세일즈서비스코리아에서 수입하여 판매한 Explorer(5대)는 뒷바퀴의 정열을 잡아주고 고정시키는 부품(리어 서스펜션 토우 링크)이

파손되어 주행중 소음, 비정상적인 조향 및 차량의 제어가 어려워 충돌 사고 위험 가능성이 확인되었다.

○ 해당차량은 7월 12일부터 포드 전국 지정 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교체)를 받을 수 있다.

□ 한국모터트레이딩에서 수입하여 판매한 이륜자동차 야마하 CZD300A(151대)는 앞바퀴 브레이크 작동 손잡이의 강성 부족으로 일정 이상의 힘이 가해질 경우 작동 손잡이가 파손되고 브레이크 작동이 불가능하여 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

○ 해당차량은 7월 9일부터 한국모터트레이딩 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품으로 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 한국지엠(주)(080-3000-5000), 지엠아시아퍼시픽 지역본부(주)(080-3000-5000), 포드세일즈서비스코리아(유)(1600-6003), (주)한국모터트레이딩(02-878-7100)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위

하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터 (www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인 할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 최수관 서기관(☎ 044-201-4996), 유연형 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고 1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
한국지엠(주)	카마로	전동식 조향장치	'16.08.03~'17.05.19	483
	<b>소 계</b>			<b>483</b>
지엠아시아 퍼시픽지역본부(주)	캐딜락 (ATS)	전동식 조향장치	'16.07.24~'17.05.30	35
	캐딜락 (CTS)		'16.07.01~'17.05.24	156
	<b>소 계</b>			<b>191</b>
포드세일즈 서비스코리아(유)	Explorer	리어 서스펜션 토우 링크	'14.02.04~'14.04.07	5
	<b>소 계</b>			<b>5</b>
(주)한국모터트레이딩	CZD300A	앞바퀴 브레이크 작동 손잡이	'19.02.27~'19.05.06	151
	<b>소 계</b>			<b>151</b>
<b>총 계</b>				<b>830</b>

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지


한국지엠 (주)	
	
<b>카마로</b>	<b>전동식 조향장치</b>

지엠아시아퍼시픽지역본부 (주)	
	
<b>캐딜락(ATS/CTS)</b>	<b>전동식 조향장치</b>

포드세일즈서비스코리아(유)



포드 Explorer



리어 서스펜션 리어 토우

(주)한국모터트레이딩



야마하 CZD300A



앞바퀴 브레이크 작동 손잡이

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음